

96A (95A)	Логист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
97A (95A)	Логист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98A (95A)	Логист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99A (95A)	Логист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100A (95A)	Логист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101A (95A)	Логист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102A	Ведущий специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103A (102A)	Ведущий специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104A (102A)	Ведущий специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106A	Водитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107A (106A)	Водитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Водитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок оборудования с программным управлением																												
109A	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110A (109A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111A (109A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A (109A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113A (109A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199	Оператор станков с программным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200A	Оператор станков с программным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201A (200A)	Оператор станков с программным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202A (200A)	Оператор станков с программным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203	Оператор станков с программным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204A	Оператор станков с программным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

228A (225A)	Оператор станков с программ- ным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
229A (225A)	Оператор станков с программ- ным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230A (225A)	Оператор станков с программ- ным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
231A (225A)	Оператор станков с программ- ным управлением 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Заготовительный участок Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115A	Оператор ленточнопильного станка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116A (115A)	Оператор ленточнопильного станка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117A (115A)	Оператор ленточнопильного станка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118A	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119A (118A)	Слесарь механосборочных работ-3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120A (118A)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Администратор производства Участок больших шаровых кранов и удлинений штоков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122A	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123A (122A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Бригадир	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
125	Администратор производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126A	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
127A (126A)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
128A (126A)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
129A (126A)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
130A (126A)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
131A (126A)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
132A	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133A (132A)	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134A	Электросварщик на автоматиче- ских и полуавтоматических	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да

155A	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	
156A (155A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	
157A (155A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	
158A (155A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	
159A (155A)	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	
	Участок производства шаровых кранов																						
41A	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
42A (41A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
180A (41A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
181A (41A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
43A	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
182A (43A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
183A (43A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
184A (43A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
185	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
186	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
187	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да
44A	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Нет	Да

188А (44А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да		
189А (44А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да		
190А (44А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да		
191А (44А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да		
192	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да		
65А	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
66А (65А)	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
193	Токарь 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
194А	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
195А (194А)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
196А (194А)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
197А (194А)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
198А (194А)	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
160А	Штамповщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
161А (160А)	Штамповщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
162А (160А)	Штамповщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
163А (160А)	Штамповщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
164А (160А)	Штамповщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
	Участок сборки насосных установок																																		
52А	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
165А (52А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	

166	Бригадир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	Участок механической обработки и сварки																					
54A	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
167A (54A)	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
168A (54A)	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
169A (54A)	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
170A (54A)	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
171A (54A)	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
172A (54A)	Электрогазоварщик 3 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
55A	Электрогазоварщик 4 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
173A (55A)	Электрогазоварщик 4 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
56A	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
174A (56A)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
175A (56A)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
176A (56A)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
177A (56A)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
178A (56A)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
179A (56A)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
237A	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
238A (237A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239A (237A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240A (237A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241A (237A)	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Склад																					
232	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
235	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

236	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел охраны труда																			
242	Начальник отдела охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектно-конструкторский отдел																			
243	Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами (техник-конструктор-системотехник)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала по производству

Рашидов Р.В.
(Ф.И.О.)

22.07.24
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер

Иванов И.В.
(Ф.И.О.)

22.07.2024
(дата)

Начальник отдела кадров и делопроизводства

Бурдасова Т.А.
(Ф.И.О.)

22.07.2024
(дата)

Специалист по охране труда

Боровик В.В.
(Ф.И.О.)

22.07.2024
(дата)

Начальник проектного офиса

Кузнецов А.И.
(Ф.И.О.)

22.07.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4119

Тарасов Михаил Евгеньевич
(Ф.И.О.)

25.06.2024
(дата)

(№ в реестре экспертов)